

Iz Global Ispat Koksna Industrija d.o.o. Lukavac danas je saopćeno da je, "i pored javno upućivanih apela Elektroprivredi BiH da povede više računa na održavanju svoje elektrodistributivne mreže kako bi se izbjegle teže ekscesne situacije", zbog prekida u napajanju električnom eneregijom sa TS Puračić na fabrici Koksara jutros u 9.40 sati došlo je do novog ispada.

Tvrde da je prestanak u napajanju električnom energijom za posljedicu imao i zastoj u radu elektro-sisača koksног гаса, zbog чега се у кругу Global Ispat Koksne Industrije d.o.o. Lukavac mogla primjetiti povećана количина џутог дима.

- Za vrijeme ispada u rad je pušten parni sisač, те је сав вишак коксног гаса спалjen по технолошкој процедури на сигурносним бакљама коксне батерије V. Комплетно стање нормализовано је у року од 15 минута, електросисачи су враћени у функцију, а производни процес је враћен под контролу - казао је директор фабрике Koksara Huso Јашаревић.

Iz GIKIL-a podsjećaju да је, упрано ради смањења могућности nastanka кварова који су последњих мјесеци доводили до краћих и дужих испада на коксној батерији V у фабрици Koksara, крајем септембра извршена комплетна санација свих забиљежених недостатаха на GIKIL-овим 35 kV далеководима.

- Међутим, на одржавање и доток електричне енергије са трансформаторицом Puračić не можемо утикати, те овим путем Elektroprivredi BiH upućujemo i novi apel - navodi се у саопћењу те компаније.

Izvor: energetika.ba